Best Available Copy

羽日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

∅ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-183005

Mint Cl 4

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)7月20日

H 01 B 7/00 301

8832-5E

H 01 R 23/68

Z-6901-5E審査請求 未請求 請求項の数 10 (全 17 頁)

❷発明の名称 配線部品

> 创特 願 昭63-666

砂田 類 昭63(1988)1月7日

砂発 明 者 增子

XI.

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロツクス株式会社

海老名事業所内

73条 明 清 ж 正

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロックス株式会社

海老名事業所內

の発 明 石 洋 右

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロックス株式会社

海老名事業所内

の出 頭

富士ゼロツクス株式会

東京都港区赤坂3丁目3番5号

砂代 理 人 弁理士 中村 智渡 外3名

1、発射の名称。

配量部品

1) 異器フレニム(1) 上に配設される彼故の電装 部品(2)を結論する記録部品(H)であって、


上記名電装部品(2) の配設部所の近待位置に沿 って連続的に形成される金属収益板(10)を設け、 この会異製養板(10)上には絶録層(15,16)を設


この絶縁層(15,16)上に上記各電袋部品(2)に 対応する配 観用パターン導体(20)を一体的に形成


各電装部品(2) の配数無所の近例に位置する対 応配顧用パターン準体(20)の境部には各電装部品 例コネクタ (5) が接続される配線用コネクタ (30) を因定的に設けたことを特徴とする配盤部品。


金属製基板(10)は展器プレーム(1)、4.の取付[[*] 部(92,112)を一体的に備えていることを特徴とす る政末項1記載の配線


- 3) 金属製基板(10)は配ね用パターン準体(20)を `上方から破う折返しぬ(91)を収えていることを特 後とする請求項1記載の配給部品。
- 4) 金属製基板(10)は配線用バターン準体(20)と 共に使用されるワイヤハーネス(121) が保持され るワイヤ保持片(122)を構えていることを特徴と する請求項1記載の記憶が品。
- 5) 金属製基板(10)は放設フレーム(1) 面に対し て略垂直配置されていることを特徴とする請求項 1 記載の配線が品。
- 上記絶縁異が可接性絶縁シート(16)からなり、 この可換性絶景シート (16)と配線用パターン場体 (20)とで可換性基板 (70)を構成したことを特徴と する語来項「記載の配数部品。
- 7) 電装部品 何コネクタ (5) の 全部 若しく は 大部 分の挿入方向が一致するように配相用コネクタ (30)が並設されていることを特徴とする請求項1 記載の配数形品。
- 8) 複数部品(2) と配収部品(H) とを接続するコ ネクタ(5,30)が配線用パターン導体(20)の増越を












30a(30)

第 20 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY..

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.